

NOME DA EMPRESA: CROSS LOCADORA

RAMO DE ATUAÇÃO: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção.

LOGOMARCA:



PERÍODO DO PROJETO: 12/12/2018 a 17/12/2018

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DO CLIENTES:

Laudo de Inspeção, Manutenção e plano de rigging - Guindaste

2. IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES:

- 1. O objetivo da Inspeção técnica do Caminhão Guindauto (Munck) visa verificar as conformidades e irregularidades encontradas na manutenção do equipamento.*
- 2. A análise das instalações foi baseada nos documentos apresentados, na verificação e na inspeção visual dos equipamentos apresentados. A metodologia consiste em verificar o plano de manutenção bem como o estado / condição de uso do equipamento. Será levando em consideração a NBR 14768:2005.*
- 3. O presente trabalho foi elaborado e é destinado somente para uso do Cliente em atendimento ao Conselho Regional de Engenharia - CREA, e demais órgãos fiscalizadores em geral tais como: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE, Bombeiros, Auditoria internas e externas incluindo nos locais onde o equipamento irá prestar o serviço, Sindicatos de Categoria e etc. A sua publicação ou divulgação total ou parcial não é permitida, a não ser com autorização expressa e por escrito dos autores do mesmo. Além disso, preveja os custos envolvidos em cada solução.*

3. RECOMENDAÇÃO DE SOLUÇÃO

A próxima inspeção do(s) equipamento(s) deve(m) ser realizada(s) até 13/12/2019, salvo se antes ocorra a necessidade de Inspeção de segurança extraordinária do equipamento se enquadrando em algum dos casos abaixo:

- Sempre que o equipamento for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança;*
- Quando o equipamento for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança;*
- Antes do equipamento ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses.*

4. DESCREVER A ABORDAGEM DE IMPLEMENTAÇÃO

A inspeção foi realizada in loco e o laudo foi elaborado pela equipe Braga engenharia.

FOTOS DO TRABALHO REALIZADO

